

表1. 学校教育施設耐震診断結果一覧表

(H27.3現在)

学校名	棟名称	竣工年	構造	階数	診断年度	最低 Is値	補強計画
養老小学校	北舎普通教室 A棟	S43	RC	3	H20	0.33→0.77	H22補強改修済
	北舎普通・特別教室B棟	S43	RC	3	H20	0.40→0.76	H22補強改修済
	南舎管理・特別教室A棟	S43	RC	3	H20	0.18→0.71	H21補強改修済
	南舎普通教室棟 B棟	S44	RC	3	H20	0.29→0.73	H21補強改修済
	屋内運動場	S44	S	2	H21	0.26→0.77	H23補強改修済
広幡小	管理・普通教室棟	S49	RC	3	H20	0.47→0.71	H22補強改修済
	屋内運動場	S51	S	2	H20	0.42→0.77	H21補強改修済
上多度小学校	普通教室棟	S53	RC	3	H21	0.48→0.74	H22補強改修済
	特別教室棟	S55	RC	3	H16	0.76	OK
	階段棟	S55	RC	3	H16		H22建て替え
	管理棟	S55	RC	3	H8	A4(1.0)	OK
	屋内運動場	S52	S	2	H21	0.41→0.76	H22補強改修済
笠小	屋内運動場	S46	S	2	H18	0.201→0.87	H19補強改修済
養北小	管理・普通教室棟	S53	RC	3	H8	0.45→0.71	H23補強改修済
	特別教室・普通教室棟	S57	RC	3	H15	0.95	OK
	屋内運動場	H25	RC(S)	2			H25改築済
日吉小	管理・普通教室棟	S40	RC	3	H20	0.21→0.71	H21補強改修済
	特別教室棟	S55	RC	3	H8	A2(1.25~)	OK
	屋内運動場	S43	S	2		1	H14補強改修済
高田中学校	普通教室棟(A棟)	S38	RC	3	H20	0.44→0.71	H21補強改修済
	普通教室棟(B棟)	S39	RC	3	H20	0.46→0.72	H21補強改修済
	便所棟	S38	RC	3		耐力度不足	H21取り壊し
	特別教室棟	S51	RC	3	H19	0.56→0.72	H20補強改修済
	管理棟	S49	RC	2	H8	0.67→0.85	H26補強改修済
	図書室棟	S52	RC	2	H16	0.42→0.71	H25補強改修済
	屋内運動場	S44	RC	2	H15	0.13→0.80	H23補強改修済
東部中	特別・普通教室	S55	RC	3	H8	A3(1.0~)	OK
	管理・普通教室棟	S55	RC	3	H15	0.99	OK
	特別教室棟	S56	RC	3	H16	0.46→0.73	H25補強改修済
	生徒昇降口舎	S56	RC	2	H22	0.73	OK
養幼	園舎	S54	RC	2	H17	0.92	OK
北幼	園舎	S55	S	1	H18	0.61	NG