

R元年度点検結果

めぐみ保育園

	路線名	箇所名・住所	園外活動に係る危険個所の状況・危険の内容	対策
1	県道烏江大垣線	小倉51号線と県道烏江大垣線の交差点	県道の横断があるが、横断歩道が無いため横断時に注意が必要。	県道の外側線が消えかけているため、復旧し歩道部分の持ち場を確保する。
2	南小倉一色線	小倉52号線と南小倉一色線の交差点	横断歩道があるが、車の往来時に注意が必要。	外側線が消えかけているため、復旧し歩道部分を確保する。
3	南小倉一色線	南小倉一色線と県道烏江大垣線の交差点	交差点が広いので、車が曲がるときに待機している歩行者が危険である。	外側線の巻き込みを小さくし、交差点をコンパクト化する。
4	南小倉一色線	小倉50号線と南小倉一色線の交差点	南小倉一色線の横断時に注意が必要。	外側線が消えかけているため、復旧し歩道部分を確保する。交差点中央にクロスマークを引きドライバーに注意喚起を行う。

池辺こども園

	路線名	箇所名・住所	園外活動に係る危険個所の状況・危険の内容	対策
1	瑞穂37号線	瑞穂排水機場付近	道路北側が路肩崩れしており、園児が水路に落ちる危険がある。	路肩崩れを補修する。園児が通行するのは道路南側とする。
2	瑞穂1号線 瑞穂38号線	瑞穂1号線と瑞穂38号線の交差点	交差点北西にカーブミラーが設置されているが、車同士の出会い頭の事故が発生する。	クロスマークの復旧。
3	町道 根古地今尾橋線	牧田川池辺水質観測所付近の堤防道路	町道根古地今尾橋線の横断があるが、横断歩道が無いので横断時に注意が必要。	横断歩道を設置する為の持ち場が確保できないため、外側線を引き路肩を確保する。
4	町道柳原杵池線 町道 根古地今尾橋線	歩行者用販路から町道根古地今尾橋線に出たバス停付近	歩行者用道路から道路に出る箇所が危険である。	外側線を引き直し、路肩を確保する。

日吉こども園

	路線名	箇所名・住所	園外活動に係る危険個所の状況・危険の内容	対策
1	宇田13号線	宇田13号線東側歩道	歩道部分の幅が50cm程しか無く園児が1列で通行しているが危険である。	路肩1.5m確保し外側線を引く。