

R2年度点検結果

日吉こども園

	路線名	箇所名・住所	園外活動に係る危険個所の状況・危険の内容	対策
1	中橋爪7号線	日吉駐在所前交差点	交通量が多い。 道路の外側線が消えかけているため、危険である。	クロスマークの追加。 外側線（巻き込み）の引き直し。
2	安久豊1号線	日吉小学校給食室前道路	東側に外側線がないため、通行の際危険である。	東側に外側線を引く。

養北こども園

	路線名	箇所名・住所	園外活動に係る危険個所の状況・危険の内容	対策
1	飯田祖父江線	養北こども園正門前の道路	歩道がなく、道幅が狭いため、通行の際危険である。	養北小学校の運動場を縦断し、小学校北側の道路を通行する。
2	養老公園線	養老町飯田ニコニコ理容院前の押しボタン信号	集団で横断の際、途中で信号が変わり2回に分かれ、待機している際に車の進入があり危険である。	押しボタンの時間を延長し、1回で横断できるようにする。