

令和6年度 通学路等合同点検予定箇所

通学路等合同点検予定箇所一覧

学校名 養老小学校

番号	路線名	箇所	現状	要望
養老小-1	町道 神明押西線	押越地内 マルミ理容周辺の交差点から 学校までの南北の道路	車の往来が多く、危険である。	緑色のカラー舗装を要望。

学校名 広幡小学校

番号	路線名	箇所	現状	要望
広幡小-1	県道213号 養老平田線	飯ノ木地内 ル・ルパン・ブルー周辺交差点	登下校で県道を横断するが、車通りも多く、車のスピードも出ていて危険である。	横断歩道の設置を要望。
広幡小-2	町道 ロヶ島西岩道1号線	西岩道地内 八幡神社南の東西の道路	東西に交通量が多く、北側からの道路横断時に危険である。	注意喚起する看板等の設置を要望。


学校名 上多度小学校

番号	路線名	箇所	現状	要望
上多度小-1	県道225号 小倉烏江大垣線	有尾地内 有尾交差点	車の交通量が多く、危険である。	注意喚起する看板等の設置を要望。

通学路等合同点検予定箇所

学校名 養老小学校

番号	路線名	箇所	現状	要望
養老小-1	町道 神明押西線	押越地内 マルミ理容周辺の交差点か ら学校までの南北の道路	車の往来が多く、危険である。	緑色のカラー舗装を要望。



点 検 箇 所		
1		
		

通学路等合同点検予定箇所

学校名 広幡小学校

番号	路線名	箇所	現状	要望
広幡小-1	県道213号 養老平田線	飯ノ木地内 ル・ルパン・ブルー周辺交差点	登下校で県道を横断するが、車通りも多く、車のスピードも出ていて危険である。	横断歩道の設置を要望。
広幡小-2	町道 ロヶ島西岩道1号線	西岩道地内 八幡神社南の東西の道路	東西に交通量が多く、北側からの道路横断時に危険である。	注意喚起する看板等の設置を要望。


点 検 箇 所

1	2	
		

通学路等合同点検予定箇所

学校名 上多度小学校

番号	路線名	箇所	現状	要望
上多度小-1	県道225号 小倉烏江大垣線	有尾地内 有尾交差点	車の交通量が多く、危険である。	注意喚起する看板等の設置を要望。

点 検 箇 所		
1		
		

通学路等合同点検予定箇所一覧

園名 よろろ保育園

番号	路線名	箇所	現状	要望
よろろ保-1	町道 柏尾新田南小倉線	旧上多度自治会館前	道路に凹みや波状になっている箇所がある。	道路の部分的な補修

園名 広幡こども園

番号	路線名	箇所	現状	要望
広幡こ-1	町道 ロヶ島線	広幡小学校東側南北の道路	道路の西側に水路があり、転落する危険がある。	ガードレールやフェンスの設置

園名 めぐみ保育園

番号	路線名	箇所	現状	要望
めぐみ保-1	県道 225号線	上多度駐在所前	横断歩道がなく、車通行の危険がある。	横断歩道の設置
めぐみ保-2	町道 南小倉一色線	めぐみ保育園西側南北の道路	横断歩道がなく、車通行の危険がある。	横断歩道の設置

通学路等合同点検予定箇所

園名 よろろう保育園

番号	路線名	箇所	現状	要望
よろろう保-1	町道 柏尾新田南小倉線	旧上多度自治会館前	道路に凹みや波状になっている箇所がある。	道路の部分的な補修

点 検 箇 所		
1		
		

通学路等合同点検予定箇所

園名 広幡こども園

番号	路線名	箇所	現状	要望
広幡こ-1	町道 口ヶ島線	広幡小学校東側南北の道路	道路の西側に水路があり、転落する危険がある。	ガードレールやフェンスの設置

点 検 箇 所		
1		
		

通学路等合同点検予定箇所

園名 めぐみ保育園

番号	路線名	箇所	現状	要望
めぐみ保-1	県道 225号線	上多度駐在所前	横断歩道がなく、車通行時に危険がある。	横断歩道の設置
めぐみ保-2	町道 南小倉一色線	めぐみ保育園西側南北の道路	横断歩道がなく、車通行時に危険がある。	横断歩道の設置

点 検 箇 所

1



2

