

R1年度通学路点検箇所 対策事項

学校名 池辺小学校

番号	路線名	箇所	現状	対策等
池辺小-1	町道 大場下笠1号線	養老町大場地内 灯明橋付近五三川沿い	釣り人の車が路上駐車されていて危ない。 川沿いにガードレールやフェンスがないため川への転落が心配である。	【町】白線を引き直す 【地元】燈明の駐車場は駐車禁止の措置をする
池辺小-2	町道 大場11号線	養老町大場地内 大場～平東へ向かう道路	フェンスがないため用水路に落ちた子がおり危険である。	【学校】適正に通行するよう指導する
池辺小-3	瑞穂地下道	養老町瑞穂地内 国道258号線地下道	地下道内が薄暗い。	【町】蛍光灯変更時に明るいものに変更する 【町】出入口付近にカーブミラーを設置する

学校名 笠郷小学校

番号	路線名	箇所	現状	対策等
笠郷小-1	町道 船附学校東線 町道 上之郷船附栗笠線	養老町船附地内 小学校東側	道路東側の外側線が消えてしまっている為、路側帯がわからない。	【町】白線を引き直す
笠郷小-2	町道 大野排水機場線	養老町大野地内	ブロック塀があり、地震の際に倒壊の恐れがある。	【地元】通学路上の塀の持ち主に対応してもらうよう依頼する 【学校】通学する際に危険と思われる箇所は、反対側を歩くなど指導を行う
笠郷小-3	国道 258号線	養老町船附地内 国道258号線沿い	歩道はあるが、ガードレールがないため車が突っ込んでくる危険性がある。	【国道事務所】道路と歩道の間にはガードパイプを延伸する
笠郷小-4	県道 小倉烏江大垣線	養老町下笠地内 三ツ屋八幡神社近く	県道の途中から歩道がない。道がカーブしていて見通しが悪く、外側線も消えており、横断歩道もなく危険である。	【県】白線を引き直す

R1年度通学路点検箇所 対策事項

学校名 東部中学校

番号	路線名	箇所	現状	対策等
東部中-1	町道 根古地大場下笠1号線	養老町大場地内 根古地北信号～東部中の間	自転車に乗っていると、跳ね上がる箇所があり危険である。	【学校】徐行を指導する
東部中-2	県道 養老平田線 町道 大巻18号線	養老町大巻地内 池辺小南交差点	点滅信号があるが、赤になっても止まらない車があり危険である。	【警察】信号が変わる時間を変更する。
東部中-3	県道 小倉烏江大垣線	養老町栗笠～上之郷地内	道路がカーブしているため、見通しが悪く危険である。	【県】草が生い茂り見通しが悪いため、除草する
東部中-4	町道 根古地大場下笠1号線 町道 岩道三ツ屋線 町道 下笠87号線	養老町下笠地内 横田石材店北側	横田石材店北側交差点での交通事故が多い。 交差点の横断時危険である。	【町】白線を引き直す 【学校】通学路の是非について検討する
東部中-5	町道 下笠57号線	養老町下笠地内 西八間川沿い	ガードレールがないため、車の通行により端に寄った時や、強風時に川への転倒が心配である。	【学校】安全な通行を指導する