

令和4年度 通学路合同点検箇所

通学路合同点検箇所

学校名 池辺小学校

番号	路線名	箇所	現状	要望
池辺小-1	町道 釜段西條線	瑞穂地内 根古地歩道橋西、突き当たり、 T字路	通学路の看板が小さく、見づらい。	通学路の看板を大きくしてほしい。
池辺小-2	町道 柳原梓池線	瑞穂地内 ファミリーマート養老瑞穂店東 から北へ150mほどの間	水路沿い、坂になっており、フェンス無く、転落の危険あり。	フェンスの設置を希望する。
池辺小-3	町道 瑞穂52号線	瑞穂地内 オークワから西へ300メートル	池辺小学校児童や東部中学校生徒が横断するところだが、横断歩道の色が薄くなっている。また、車がよく通るので、危険なところである。	横断歩道の色を濃くしてほしい。カラー舗装を希望する。
池辺小-4	町道 大巻18号線	大巻地内 池辺小東門～南の信号までの 間	水路沿い、フェンス無く、転落の危険あり。	フェンスの設置を希望する。
池辺小-5	町道 大巻38号線	大巻地内 和食処花喜の東、南北の道	水路沿い、フェンス無く、転落の危険あり。	フェンスの設置を希望する。

学校名 笠郷小学校

番号	路線名	箇所	現状	要望
笠郷小-1	町道 上之郷船附栗笠線	上之郷266	信号が無く、大変危険。	信号を設置希望。
笠郷小-2	町道 船附学校東線	船附地内	信号のない横断歩道で大変危険。	信号等を設置し、安全に横断させたい。
笠郷小-3	町道 野崎東線	下笠地内	信号のない横断歩道で大変危険。	信号等を設置し、安全に横断させたい。
笠郷小-4	県道225号 小倉烏江大垣線	下笠1251	信号のない交差点で大変危険。	信号等を設置し、安全に横断させたい。
笠郷小-5	町道 下笠49号線	下笠2020-1	信号のない横断歩道で大変危険。以前、車の交通事故があった。	信号等を設置し、安全に横断させたい。

通学路合同点検箇所

学校名 東部中学校

番号	路線名	箇所	現状	要望
東部中-1	町道 下笠57号線	下笠地内 細池の側道	風にあおられると転倒しやすい。川への転倒が心配である。 道路の舗装がガタガタになっている。	車の通行の時間制限またはガードレールの設置を希望する。 道路の舗装を希望する。
東部中-2	県道213号 養老平田線	下笠地内 ヤマト運輸交差点	自動車による交通事故が多い。	警察による定期的な取り締まりを要望する。
東部中-3	町道 小倉下笠1号線	有尾地内 交差点北	南北の道路に交通量が多く、危険である。	カラー舗装を希望する。
東部中-4	町道 根古地大場下笠1号線	下笠地区内 構東信号から国道258号線	風であおられたときに車道へ転倒する恐れがある。	ガードパイプの設置を希望する。
東部中-5	県道213号 養老平田線	養老町大跡交差点	交差点の1ヶ所にガードパイプが設置されていない。	ガードパイプの設置を希望する。
東部中-6	県道213号 養老平田線	船附地内 パティスリー暦西交差点	木や枝が道路上に出ており、歩行者用灯器及びカーブミラーが見づらい。	木や枝の伐採を希望する。

令和4年度合同点検箇所

学校名 池辺小学校

番号	路線名	箇所	現状	要望
池辺小-1	町道 釜段西條線	瑞穂地内 根古地歩道橋西、突き 当たり、T字路	通学路の看板が小さく、見にくい。	通学路の看板を大きくしてほしい。
池辺小-2	町道 柳原梓池線	瑞穂地内 ファミリーマート養老瑞穂店 東から北へ150mほどの間	水路沿い、坂になっており、フェンス無く、 転落の危険あり。	フェンスの設置を希望する。
池辺小-3	町道 瑞穂52号線	瑞穂地内 オークワから西へ300 メートル	池辺小学校児童や東部中学校生徒が横断するところだ が、横断歩道の色が薄くなっている。また、車がよく通 るので、危険なところである。	横断歩道の色を濃くしてほしい。カラー舗装 を希望する。
池辺小-4	町道 大巻18号線	大巻地内 池辺小東門～南の信号 までの間	水路沿い、フェンス無く、転落の危険あり。	フェンスの設置を希望する。
池辺小-5	町道 大巻38号線	大巻地内 和食処花喜の東、南北 の道	水路沿い、フェンス無く、転落の危険あり。	フェンスの設置を希望する。

点 検 箇 所		
1	2	3
		
4	5	
		

令和4年度合同点検箇所

学校名 笠郷小学校

番号	路線名	箇所	現状	要望
笠郷小-1	町道 上之郷船附栗笠線	上之郷266	信号が無く、大変危険。	信号を設置希望。
笠郷小-2	町道 船附学校東線	船附地内	信号のない横断歩道で大変危険。	信号等を設置し、安全に横断させたい。
笠郷小-3	町道 野崎東線	下笠地内	信号のない横断歩道で大変危険。	信号等を設置し、安全に横断させたい。
笠郷小-4	県道225号 小倉烏江大垣線	下笠1251	信号のない交差点で大変危険。	信号等を設置し、安全に横断させたい。
笠郷小-5	町道 下笠49号線	下笠2020-1	信号のない横断歩道で大変危険。以前、車の交通事故があった。	信号等を設置し、安全に横断させたい。

点 検 箇 所		
1	2	3
		
4	5	
		

令和4年度合同点検箇所

学校名 東部中学校

番号	路線名	箇所	現状	要望
東部中-1	町道 下笠57号線	下笠地内 細池の側道	風にあおられると転倒しやすい。川への転倒が心配である。 道路の舗装がガタガタになっている。	車の通行の時間制限またはガードレールの設置を希望する。 道路の舗装を希望する。
東部中-2	県道213号 養老平田線	下笠地内 ヤマト運輸交差点	自動車による交通事故が多い。	警察による定期的な取り締まりを要望する。
東部中-3	町道 小倉下笠1号線	有尾地内 交差点北	南北の道路に交通量が多く、危険である。	カラー舗装を希望する。
東部中-4	町道 根古地大場下笠1号線	下笠地区内 構東信号から国道258号線	風であおられたときに車道へ転倒する恐れがある。	ガードパイプの設置を希望する。
東部中-5	県道213号 養老平田線	養老町大跡交差点	交差点の1ヶ所にガードパイプが設置されていない。	ガードパイプの設置を希望する。
東部中-6	県道213号 養老平田線	船附地内 パティスリー暦西交差点	木や枝が道路上に出ており、歩行者用灯器及びカーブミラーが見づらい。	木や枝の伐採を希望する。

点 検 箇 所

1	2	3
		
4	5	6
		