

通学路危険箇所

学校名 広幡小学校

番号	路線名	箇所	現状	対策等
1	町道大跡口ヶ島1号線	広幡小学校西 飯ノ木ー口ヶ島間の道路	横断歩道はあるが、交通量が多く、また、車がスピードをあげて通行するため、危険である。	注意喚起看板設置 歩道にカラー舗装
2	町道口ヶ島西岩道2号線 口ヶ島11号線	広幡小学校東 口ヶ島道路	建物やフェンスが子どもの姿を見づらくしているため、運転者が児童の存在に気付きにくいことがある。	カラー舗装 白線、足跡ワッペン舗装
3	町道大跡2号線 大跡口ヶ島1号線	広幡小学校南 緑町一大跡道路	横断歩道はあるが、交通量が多く、また、車がスピードをあげて通行するため、危険である。また、建物で子どもの姿が見づらいことがある。	足跡ワッペン舗装 ポストコーン設置

学校名 池辺小学校

番号	路線名	箇所	現状	対策等
1	町道柳原杵池線 町道瑞穂52号線	ファミリーマートの信号から東へ直進の三叉路	大勢の児童が通るが、横断歩道がない。ナフコの赤信号を避けるために迂回路として通る車が急増した。児童の横断中にもかかわらず、クラクションを鳴らして走行していく車両	通学路の看板設置 まきこみをゼブラ柄に舗装、ポストコーンの設置(地区区長と要相談)
2	国道258号線	地下道	冬になるとホームレスが出没する。暗く虫も多い。	街路灯の改修
3	町道柳原杵池線	池辺町民体育館とレオパレス・大巻集会所を結ぶ道(東瑞穂の通学路)	灯明さんの辺りで集合している子が、道を横断(東から西へ)して登校班の子に合流するときにバイクと接触しかけた。	白線引き直し T字マークの引き直し

学校名 笠郷小学校

番号	路線名	箇所	現状	対策等
1	国道258号線 西	養老町大野地内	交通量が多くスピードを出す車が多いが、ガードレールが設置されていない。	[学童注意]の看板を検討 看板の設置が可能か調査し、占用申請が必要
2	国道258号線 東	養老町船附地内	交通量が多くスピードを出す車が多いが、ガードレールが設置されていない。	[学童注意]の看板を検討 看板の設置が可能か調査し、占用申請が必要
3	(主)羽島養老線北	養老町上之郷地内	スピードを出して通る車が多いが、信号が設置されていない。交差点がある。ガードレールが設置されていない。	待ち場付近にガードレールの設置
4	県道225号小倉烏江大垣線	養老町下笠東江下中村地内	日比商店前の道路を横断し、通学するが中央理容店から南進してくる車が見えにくい。	ライン引き直し ストップマーク、T字マーク舗装
5	町道野崎東線 下笠80号線 県道225号線小倉烏江大垣	養老町船附下笠地内	歩道が狭く、縁石のみである。	巻き付看板の設置 待ち場へガードパイプ設置(調査必要)

学校名 東部中学校

番号	路線名	箇所	現状	対策等
1	町道大場下笠2号線	養老町下笠地内(東部中学校西側)	体育館駐車場から道路に出る際に、左右の確認がしにくく危険である。	カーブミラー設置(地区区長より要望) 中学校敷地内に「止まれ」マーク塗装