

令和4年度 通学路合同点検箇所

通学路点検箇所 対策事項

学校名 池辺小学校

番号	路線名	箇所	現状	対策等
池辺小-1	町道 金段西條線	瑞穂地内 根古地歩道橋西、突き当たり、T 字路	通学路の看板が小さく、見づらい。	【町】「通学路注意看板」を2面設置する。 【町】カーブミラーを2面設置する。
池辺小-2	町道 柳原杵池線	瑞穂地内 ファミリーマート養老瑞穂店東から 北へ150mほどの間	水路沿い、坂になっており、フェンス無く、転落の危険あり。	【学校】適正に通行するよう指導する。
池辺小-3	町道 瑞穂52号線	瑞穂地内 オークワから西へ300メートル	池辺小学校児童や東部中学校生徒が横断するところだが、横断歩道の色が薄くなっている。また、車がよく通るので、危険なところである。	【警察】横断歩道や一時停止線を引き直す。 【町】交差点周辺の外側線を引き直す。 【町】赤のカラー舗装を施す。
池辺小-4	町道 大巻18号線	大巻地内 池辺小東門～南の信号までの間	水路沿い、フェンス無く、転落の危険あり。	【学校】適正に通行するよう指導する。
池辺小-5	町道 大巻38号線	大巻地内 和食処花喜の東、南北の道	水路沿い、フェンス無く、転落の危険あり。	【学校】適正に通行するよう指導する。

学校名 笠郷小学校

番号	路線名	箇所	現状	対策等
笠郷小-1	町道 上之郷船附栗笠線	上之郷266	信号が無く、大変危険。	【町】交差点周辺の外側線や停止線を引き直す。 【町】交差点内の4ヶ所にオレンジ色のポストコーンを設置する。 【警察】50km制限表示を引き直す。
笠郷小-2	町道 船附学校東線	船附地内	信号のない横断歩道で大変危険。	【町】横断歩道の角にオレンジ色のポストコーンを4本設置する。 【町】横断歩道周辺の外側線や停止線を引き直す。
笠郷小-3	町道 野崎東線	下笠地内	信号のない横断歩道で大変危険。	【町】横断歩道の南北に赤色のカラー舗装を施す。
笠郷小-4	県道225号 小倉烏江大垣線	下笠1251	信号のない交差点で大変危険。	【学校】適正に通行するよう指導する。 【県】交差点周辺に緑色のカラー舗装を施す。 【地元】「通学路注意」の旗を立てる。
笠郷小-5	町道 下笠49号線	下笠2020-1	信号のない横断歩道で大変危険。以前、車の交通事故があった。	【地元】「通学路注意」の旗を立てる。

通学路点検箇所 対策事項

学校名 東部中学校

番号	路線名	箇所	現状	対策等
東部中-1	町道 下笠57号線	下笠地内 細池の側道	風にあおられると転倒しやすい。川への転倒が心配である。 道路の舗装がガタガタになっている。	【学校】適正に通行するよう指導する。 【町】道路の舗装及び「通学路」の文字を塗装する。
東部中-2	県道213号 養老平田線	下笠地内 ヤマト運輸交差点	自動車による交通事故が多い。	【警察】取り締まりを強化する。
東部中-3	町道 小倉下笠1号線	有尾地内 交差点北	南北の道路に交通量が多く、危険である。	【警察】東海環状自動車道工事により、令和8年度以降に信号の設置を検討する。
東部中-4	町道 根古地大場下笠1号線	下笠地区内 構東信号から国道258号線	風であおられたときに車道へ転倒する恐れがある。	【学校】適正に通行するよう指導する。
東部中-5	県道213号 養老平田線	養老町大跡交差点	交差点の1ヶ所にガードパイプが設置されていない。	【県】ガードパイプを設置する。
東部中-6	県道213号 養老平田線	船附地内 パティスリー暦西交差点	木や枝が道路の上に出ており、歩行者用灯器及びカーブミラーが見づらい。	【地元】木や枝の伐採を行う。

通学路点検箇所

学校名 池辺小学校

番号	池辺小-1		
路線名	町道 釜段西條線	箇所	瑞穂地内 根古地歩道橋西、突き当たり、T字路
現状	通学路の看板が小さく、見づらい。	対策等	【町】「通学路注意看板」を2面設置する。 【町】カーブミラーを2面設置する。
対策前		対策後	
		【町】 本年度対策予定	

通学路点検箇所

学校名 池辺小学校

番号	池辺小-2		
路線名	町道 柳原杵池線	箇所	瑞穂地内 ファミリーマート養老瑞穂店東から北へ150mほどの間
現状	水路沿い、坂になっており、フェンス無く、転落の危険あり。	対策等	【学校】適正に通行するよう指導する。
対策前		対策後	
		【学校】 児童への指導実施中	

通学路点検箇所

学校名 池辺小学校

番号	池辺小-3		
路線名	町道 瑞穂52号線	箇所	瑞穂地内 オークワから西へ300メートル
現状	池辺小学校児童や東部中学校生徒が横断するところだが、横断歩道の色が薄くなっている。また、車がよく通るので、危険なところである。	対策等	【警察】横断歩道や一時停止線を引き直す。 【町】交差点周辺の外側線を引き直す。 【町】赤のカラー舗装を施す。
対策前		対策後	
		 <p data-bbox="1659 1302 2040 1342">【町】 本年度対策予定</p>	

通学路点検箇所

学校名 池辺小学校

番号	池辺小-4		
路線名	町道 大巻18号線	箇所	大巻地内 池辺小東門～南の信号までの間
現状	水路沿い、フェンス無く、転落の危険あり。	対策等	【学校】適正に通行するよう指導する。
対策前		対策後	
		【学校】 児童への指導実施中	

通学路点検箇所

学校名 池辺小学校

番号	池辺小-5		
路線名	町道 大巻38号線	箇所	大巻地内 和食処花喜の東、南北の道
現状	水路沿い、フェンス無く、転落の危険あり。	対策等	【学校】適正に通行するよう指導する。
対策前		対策後	
		【学校】 児童への指導実施中	

通学路点検箇所

学校名 笠郷小学校

番号	笠郷小-1		
路線名	町道 上之郷船附栗笠線	箇所	上之郷266
現状	信号が無く、大変危険。	対策等	<p>【町】交差点周辺の外側線や停止線を引き直す。</p> <p>【町】交差点内の4ヶ所にオレンジ色のポストコーンを設置する。</p> <p>【警察】50km制限表示を引き直す。</p>
対策前		対策後	
		 <p>【警察】 本年度対策予定</p>	

通学路点検箇所

学校名 笠郷小学校

番号	笠郷小-2		
路線名	町道 船附学校東線	箇所	船附地内
現状	信号のない横断歩道で大変危険。	対策等	【町】横断歩道の角にオレンジ色のポストコーンを4本設置する。 【町】横断歩道周辺の外側線や停止線を引き直す。
対策前		対策後	
			

通学路点検箇所

学校名 笠郷小学校

番号	笠郷小-3		
路線名	町道 野崎東線	箇所	下笠地内
現状	信号のない横断歩道で大変危険。	対策等	【町】横断歩道の南北に赤色のカラー舗装を施す。
対策前		対策後	
		【町】 本年度対策予定	

通学路点検箇所

学校名 笠郷小学校

番号	笠郷小-4		
路線名	県道225号 小倉烏江大垣線	箇所	下笠1251
現状	信号のない交差点で大変危険。	対策等	【学校】適正に通行するよう指導する。 【県】交差点周辺に緑色のカラー舗装を施す。 【地元】「通学路注意」の旗を立てる。
対策前		対策後	
		 	


通学路点検箇所

学校名 笠郷小学校

番号	笠郷小-5		
路線名	町道 下笠49号線	箇所	下笠2020-1
現状	信号のない横断歩道で大変危険。以前、車の交通事故があった。	対策等	【地元】「通学路注意」の旗を立てる。
対策前		対策後	
		 	

通学路点検箇所

学校名 東部中学校

番号	東部中-1		
路線名	町道 下笠57号線	箇所	下笠地内 細池の側道
現状	風にあおられると転倒しやすい。川への転倒が心配である。 道路の舗装がガタガタになっている。	対策等	【学校】適正に通行するよう指導する。 【町】道路の舗装及び「通学路」の文字を塗装する。
対策前		対策後	
		<p>【学校】 生徒への指導実施中</p> <p>【町】 本年度より対策予定</p>	

通学路点検箇所

学校名 東部中学校

番号	東部中-2		
路線名	県道213号 養老平田線	箇所	下笠地内 ヤマト運輸交差点
現状	自動車による交通事故が多い。	対策等	【警察】取り締まりを強化する。
対策前		対策後	
		【警察】パトロールを実施中	


通学路点検箇所

学校名 東部中学校

番号	東部中-3		
路線名	町道 小倉下笠1号線	箇所	有尾地内 交差点北
現状	南北の道路に交通量が多く、危険である。	対策等	【警察】東海環状自動車道工事により、令和8年度以降に信号の設置を検討する。
対策前		対策後	
		【警察】 安全対策について検討中	


通学路点検箇所

学校名 東部中学校

番号	東部中-4		
路線名	町道 根古地大場下笠1号線	箇所	下笠地区内 構東信号から国道258号線
現状	風であおられたときに車道へ転倒する恐れがある。	対策等	【学校】適正に通行するよう指導する。
対策前		対策後	
		【学校】生徒への指導実施中	

通学路点検箇所

学校名 東部中学校

番号	東部中-5		
路線名	県道213号 養老平田線	箇所	養老町大跡交差点
現状	交差点の1ヶ所にガードパイプが設置されていない。	対策等	【県】ガードパイプを設置する。
対策前		対策後	
		【県】 令和6年度対策予定	

通学路点検箇所

学校名 東部中学校

番号	東部中-6		
路線名	県道213号 養老平田線	箇所	船附地内 パティスリー暦西交差点
現状	木や枝が道路上に出ており、歩行者用灯器及びカーブミラーが見づらい。	対策等	【地元】木や枝の伐採を行う。
対策前		対策後	
			