# 通学路合同点検個所

### 学校名 養老小学校

番号	路線名	箇所	現状	要望
1	町道2-3-254	養老町栄町地内	通勤・通学が重なる時間帯に、交通量が多いため危険である。	看板の設置。(注意喚起)
2	町道 神明押西線	押越200~632-1(高田中から 養老小へ向かう道路)	高田公民館からマルミ理容前交差点 児童が多数登下校するが、道が狭く、大変危険である。	電柱に注意喚起の看板の設置。

### 学校名 広幡小学校

番号	路線名	箇所	現状	要望
1	町道 岩道三ツ屋線 町道 岩道西岩道2号線 町道 岩道25号線	養老町岩道地内	歩道無し。岩道地区の児童が横断するが、車がスピードを 出して通行することが多く、横断歩道も無いため危険であ る。	横断歩道ライン及びカラー舗装
2	町道 ロヶ島11号線	養老町ロケ島地内  (広幡小学校正門前及び広幡   小学校西門前)	歩道有り。西門へと登下校する児童が東門を利用する自家 用車等を確認する時に見通しが悪く、危険である。西門前の 交差点は、広幡小学校の児童だけでなくこども園の園児も 利用するため、園児についても注意が必要である。	カーブミラーの設置 児童・園児注意の看板
3	町道 ロケ島緑町線		歩道有り。水路に沿った道路のため、特に大雨・強風・積 雪・路面凍結時、水路に転落する危険がある。	ガードレールでの歩道の保護

### 学校名 上多度小学校

番号	路線名	箇所	現状	要望
1	町道 小倉25号線	養老町小倉地内	竹やぶや樹木が生い茂り、道路に倒れてくる。	樹木や竹藪の伐採をして欲しい。
2	県道56号 主要地方道南濃 関ケ原線	養老町若宮地内	県道沿いでスピードを出して車輌が行き交う。路側帯に縁石 があるが、通行距離が長く大きな事故になる可能性がある。	
3	町道 小倉51号線		道幅が狭く自動車の通行量が多い。路側帯のみで歩行者 は危険である。	道路の幅員を拡大して、路側帯に縁石を設置して欲しい。

# 通学路合同点検個所

### 学校名 日吉小学校

番号	路線名	箇所	現状	要望
1	県道養老垂井線	武内歯科前交差点	生徒が多数登下校するが、道が狭く、歩道もないため大変 危険である。	カラー舗装

### 学校名 高田中学校

番号	路線名	箇所	現状	要望
1	県道牧田室原線		歩道がないため、通勤・通学の時間が重なり、交通量が多 いため危険である。	交差点・道路改良に合わせた通学路整備

### 学校名 東部中学校

番号	路線名	箇所	現状	要望
1	町道根古地三ツ屋線	根古地信号交差点一 大場地内	歩道がなく、通勤・通学の時間が重なり、交通量が多いため 危険である。	歩道の設置。