

R2年度通学路点検箇所 対策事項

学校名 養北小学校

番号	路線名	箇所	現状	対策等
養北小-1	町道 飯田16号線	養北こども園正門前	こども園の送迎車や自転車通学の中学生の往来が児童下校時と重なり危ない。	(警察) なし (町) ①道路片側に白線を引く。 ②交差点にT字を印字する。 (学校) なし
養北小-2	県道226号 飯田島里線	飯田～祖父江	信号無視の車、スピード出しすぎの車が多い。	(警察) 定期的なパトロールを行う。 (町) なし (学校) なし

学校名 日吉小学校

番号	路線名	箇所	現状	対策等
日吉小-1	県道215号 養老垂井線	中 武内歯科前交差点	交通量が多く、減速せずに通過する車が多く危険である。	(警察) 定期的なパトロールを行う。 (町) なし (学校) なし
日吉小-2	町道 中橋爪1号線	中 武内歯科前交差点 西	横断歩道はないが、児童の横断がある。	(警察) なし (町) 児童横断看板の設置 (学校) なし
日吉小-3	町道 室原7号線	室原 境川堤	道幅が狭いが、車の通行があり、端によると川に転落する危険性がある。	(警察) なし (町) なし (学校) 児童に川側ではなく、道路端を1列で歩くよう指導する。
日吉小-4	町道 豊中1号線	宇田 日吉小学校北交差点北	学校から北交差点までは白線の引き直し等対応済みであるが、その先の白線やカラー舗装がされていない。	(警察) なし (町) 道路片側に白線を引く。 (学校) なし

学校名 高田中学校

番号	路線名	箇所	現状	対策等
高田中-1	町道 高田3号線	高田橋南の西側堤防道路	交通量が多く、車が信号待ちで並びつなると見通しが悪く、横断が危険である。	(警察) なし (町) 学童横断注意の看板設置 (学校) なし
高田中-2	県道215号 養老垂井線	多芸橋南～駐在所までの道路	道幅が狭いが、交通量が多く、自転車通学者と車のすれ違いが危険である。	(警察) なし (町) 道路片側にカラー舗装を施す (学校) なし
高田中-3	県道216号 養老垂井線	多芸橋南横断歩道	交通量が多く、徒歩通学者、自転車通学者の横断が危険である。	(警察) ①横断歩道の白線を塗り直す (県) ②橋側にガードパイプを設置する (町) なし
高田中-4	県道226号 飯田島里線	わか山 西 横断歩道	交通量が多く、スピードを出し過ぎの車や横断歩道で止まらない車が多く、自転車通学者の横断が危険である。	(警察) ①定期的なパトロールを行う (県) ②横断歩道にカラー舗装を施す (町) なし