

R3年度点検結果

養老こども園

	路線名	箇所名・住所	園外活動に係る危険個所の状況・危険の内容	対策
1	高田 2 3 号	西側園児門前	車で北側坂道から降りてくると、西側園児門が死角になるため、危険である。	減速の標識を設置予定。
2		園舎北側道路階段	階段が長いため、踏み外す危険がある。	階段の色付けを予定。
3	高田 2 3 号	園舎北側坂道	ガードレールにサビ・へこみがあり、ガードレール下のアスファルトは陥没しており危険である。	ガードレールの交換を予定。
4	石畑橋爪 1 号線	高田公民館前横断歩道	横断歩道の白線が薄くなっており、標識もないため危険である。	横断歩道の白線を引き直す予定。
5	直江押越 1 号線	郵便局北側横断歩道	横断歩道に信号がないため、危険である。	横断歩道の脇にある待機場所を活用。