

令和5年度 通学路合同点検箇所

通学路合同点検箇所

学校名 養北小学校

番号	路線名	箇所	現状	要望
養北小-1	町道 金屋24号線	金屋地内 名神高速道路下トンネル内	電灯が暗い。	電灯を明るくしてほしい。
養北小-2	県道96号 大垣養老公園線	金屋信号 横断歩道	児童が信号待ちをすところだが、ガードレールがなく危険である。	ガードレールを設置してほしい。
養北小-3	県道96号 大垣養老公園線	ニコニコ理容前 横断歩道	横断歩道脇の白線が薄くなっている。車がよく通るので、危険である。	白線を引き直してほしい。

学校名 日吉小学校

番号	路線名	箇所	現状	要望
日吉小-1	町道 豊宇田1号線	JAIにしみの 養老北支店北の 東西の道路を西進した突き当 たり	横断歩道が設置されているが、交通量が多く、注意喚起が必要である。	注意喚起のためのカラー舗装を要望。
日吉小-2	町道 豊宇田1号線	稲荷神社東の横断歩道	横断歩道が設置されているが、交通量が多く、注意喚起が必要である。	注意喚起のためのカラー舗装を要望。
日吉小-3	町道 中橋爪1号線	諏訪神社東から武内歯科医院 までの東西の道路	諏訪神社から武内歯科医院前の交差点まで、道路脇を 通学しているが、白線が消えているため危険である。	白線の引き直しを要望。
日吉小-4	町道 橋爪27号線	八幡神社北西の交差点(町道 2-3号線と町道3-192号線の交 差点)	登校時は、特に交通量が多く、交差点の横断が危険となる。	交差点を示すマークの引き直しを要望。

通学路合同点検箇所

学校名 高田中学校

番号	路線名	箇所	現状	要望
高田中-1	町道 高田2号線	ミズノテクニクス(株)南側道路	交通量が多く、徒歩通学者、自転車通学者と、社員の方や車とのすれ違いに危険がある。	カラー舗装の補修を要望。
高田中-2	町道 高田2号線	高田橋南の西側堤防道路	交通量が多く、車が信号待ちで並び繋がると見通しが悪くなり、生徒が横断する際に危険が生じる。	待機場所の設置を要望。
高田中-3	県道215号 養老垂井線	多芸橋北横断歩道	交通量が多く、自転車通学者の横断に危険がある。	交差点内の白線の引き直しとカラー舗装を要望。
高田中-4	町道 五日市直江1号線	多芸橋南横断歩道	交通量が多く、自転車通学者の横断に危険がある。	カラー舗装の補修を要望。
高田中-5	町道 金屋3号線	多芸橋北 名神高速道路高架下	交通量が多く、自転車通学者の横断に危険がある。	横断歩道周辺の歩道舗装を要望。
高田中-6	県道56号 南濃関ヶ原線	肉の藤太東の横断歩道	交通量が多く、スピードを出す車や横断歩道で止まらない車が多い。また、店舗の駐車場に出入りする車が多く、自転車通学者の横断に危険がある。	交差点内の白線の引き直しとガードレールの設置を要望。

令和5年度合同点検箇所

学校名 養北小学校

番号	路線名	箇所	現状	要望
養北小-1	町道 金屋24号線	金屋地内 名神高速道路下トンネル内	電灯が暗い。	電灯を明るくしてほしい。
養北小-2	県道96号 大垣養老 公園線	金屋信号 横断歩道	児童が信号待ちをするところだが、ガードレールがなく危険である。	ガードレールを設置してほしい。
養北小-3	県道96号 大垣養老 公園線	ニコニコ理容前 横断歩道	横断歩道脇の白線が薄くなっている。車がよくなるので、危険である。	白線を引き直してほしい。

点 検 箇 所

1	2	3
		

令和5年度合同点検箇所

学校名 日吉小学校

番号	路線名	箇所	現状	要望
日吉小-1	町道 豊宇田1号線	JAIにしみの 養老北支店北の東西の道路を西進した突き当たり	横断歩道が設置されているが、交通量が多く、注意喚起が必要である。	注意喚起のためのカラー舗装を要望。
日吉小-2	町道 豊宇田1号線	稲荷神社東の横断歩道	横断歩道が設置されているが、交通量が多く、注意喚起が必要である。	注意喚起のためのカラー舗装を要望。
日吉小-3	町道 中橋爪1号線	諏訪神社東から武内歯科医院までの東西の道路	諏訪神社から武内歯科医院前の交差点まで、道路脇を通学しているが、白線が消えているため危険である。	白線の引き直しを要望。
日吉小-4	町道 橋爪27号線	八幡神社北西の交差点(町道2-3号線と町道3-192号線の交差点)	登校時は、特に交通量が多く、交差点の横断が危険となる。	交差点を示すマークの引き直しを要望。

点 検 箇 所

1	2	3
		
4		
		

令和5年度合同点検箇所

学校名 高田中学校

番号	路線名	箇所	現状	要望
高田中-1	町道 高田2号線	ミズノテクニクス(株)南側道路	交通量が多く、徒歩通学者、自転車通学者と、社員の方や車とのすれ違いに危険がある。	カラー舗装の補修を要望。
高田中-2	町道 高田2号線	高田橋南の西側堤防道路	交通量が多く、車が信号待ちで並び繋がると見通しが悪くなり、生徒が横断する際に危険が生じる。	待機場所の設置を要望。
高田中-3	県道215号 養老垂井線	多芸橋北横断歩道	交通量が多く、自転車通学者の横断に危険がある。	交差点内の白線の引き直しとカラー舗装を要望。
高田中-4	町道 五日市直江1号線	多芸橋南横断歩道	交通量が多く、自転車通学者の横断に危険がある。	カラー舗装の補修を要望。
高田中-5	町道 金屋3号線	多芸橋北 名神高速道路高架下	交通量が多く、自転車通学者の横断に危険がある。	横断歩道周辺の歩道舗装を要望。
高田中-6	県道56号 南濃関ヶ原線	肉の藤太東の横断歩道	交通量が多く、スピードを出す車や横断歩道で止まらない車が多い。また、店舗の駐車場に出入りする車が多く、自転車通学者の横断に危険がある。	交差点内の白線の引き直しとガードレールの設置を要望。

点 検 箇 所

1	2	3
		
4	5	6
		